



9.4

権現堂

国道45号

11.3

吉野町地域公民館

【1】市道宇津野沢権現堂線


〈状況〉走行車両を視認しづらく、カーブミラーだけでは不十分

〈対策〉一時停止標識の設置は道路環境から設置困難

7.8

大船渡消防署跡地

上木町地域公民館



【2】市道地ノ森野々田線
〈状況〉区画線が薄れている
〈対策〉区画線設置済み

【3】市道地ノ森7号線
〈状況〉見通しが悪く歩道延長上に車両が突き出す
〈対策〉一時停止標識、一時地視線の設置困難

【7】国道 45 号線

〈状況〉歩道橋老朽化により危険

〈対策〉歩道橋の修繕実施済み

【4】市道大船渡北小学校線

〈状況〉児童の往来が多い

〈対策〉横断歩道の設置困難

【5】市道大船渡北小学校線

〈状況〉ガードレールのネジ欠損

〈対策〉設置済み

【6】市道大船渡北小学校線

〈状況〉道路に面している民家の擁壁が破損しており危険

〈対策〉対象外案件（住宅管理課へ情報提供済み）

赤沢地域公民館


大船渡

国道45号

印地域公民館

上山

至大船渡北小学校



明神前

【8】市道山馬越線

〈状況〉雨水が溜まりやすく危険

〈対策〉道路の修繕を実施予定

高清水

15.2

大船渡線
BRT


【9】市道高清水鶴巻線
〈状況〉見通しが悪く危険
〈対策〉カーブミラーの設置済み

八幡神社

14.8

9.4


4.



【10】市道平林大田線

〈状況〉夜間は暗いため危険


〈対策〉街路灯の設置（教育委員会で検討中）



【11】県道碁石海岸線

〈状況〉夜間は暗いため危険

〈対策〉街路灯の設置（教育委員会で検討中）



申野

陸前高田線

平地域公民館

主要地方道大船渡

平林

官平団地

字山口

【13,14】 主要地方道大船渡綾里三陸線

〈状況〉 横断歩道に気づきにくい

〈対策〉 横断歩道の注意喚起看板設置済

【15】 主要地方道大船渡綾里三陸線

〈状況〉 以前より道幅が広く、スピードが上がっている車が多く危険

〈対策〉 横断歩道に移設済

【16】 主要地方道大船渡綾里三陸線

〈状況〉 手すりがなく危険

〈対策〉 設置済

赤崎地区
公民館

社会福祉法人
赤崎愛児会
赤崎保育園

市立赤崎小学校

松島町立赤崎小学校
松島町立赤崎小学校

小規模多機能ホーム

後ノ入

猿沢橋

【17】市道後ノ入線

〈状況〉既存のカーブミラーの腐食、劣化

〈対策〉修繕を実施予定



A map of a residential area. A red line indicates a road or boundary. A blue line indicates a river or stream. Buildings are shown as simple outlines. A fire station (消防屯所) and a community center (永浜地域公民館) are labeled. A compass rose is located near the community center. The area is labeled '大立' (Oodachi) on the right.

消防屯所

永浜地域公民館

大立

【18】主要地方道大船渡綾里三陸線

〈状況〉見通しが悪く、交通量が多いため危険

〈対策〉横断歩道は道路環境から設置困難

【19】主要地方道大船渡綾里三陸線


〈状況〉見通しが悪く、交通量が多いため危険

〈対策〉看板設置困済

【20】主要地方道大船渡綾里三陸線

〈状況〉西日によりカーブミラーが見えない

〈対策〉カーブミラーの設置高さを変更済



永浜

【21】主要地方道大船渡綾里三陸線

〈状況〉横断歩道や歩道がなく危険


〈対策〉歩行空間の確保及び看板を新設

清水

【22】主要地方道大船渡綾里三陸線

〈状況〉交通量が多く危険

〈対策〉横断歩道は道路環境から設置困難





千刈橋

国興工場

【23】市道大冷久名畑線
〈状況〉スピードを出す車両がいて危険
〈対策〉規制標識以外の方法を検討

久名畑

前田


轆轤石

【25】市道前田下権現堂2号線
〈状況〉道路が陥没しているため
〈対策〉修繕を実施予定

猪川小学校

下権現堂

【24】市道下権現堂12号線と市道下権現堂11号線の交差点
〈状況〉見通しが悪く危険
〈対策〉カーブミラー設置済み





三陸沿岸道路
大船渡 IC

堰口


岩手県
堰口合同宿舎

岩手県大船渡市
単身用公舎

前田

国道
45号

【26】市道前田1号線と市道前田11号線の交差点
〈状況〉見通しが悪く危険
〈対策〉早急な対応は困難



長谷堂

市営住宅
長谷堂東団地

【27】市道長谷堂線

〈状況〉歩道がなく危険

〈対策〉早期事業化に向けた国への補助申請を検討中

【28】主要地方道大船渡綾里三陸線と市道長谷堂線の交差点

〈状況〉通勤時間帯に右折できず渋滞する

〈対策〉右折レーンの設置は交差点付近の走行速度が上昇し、危険度が増すことが懸念されるため、現時点では実施しない

中井沢

【30】市道中井沢線

〈状況〉歩道が狭く危険

〈対策〉周辺で下水道敷設工事を実施しており、今後舗装の打替え復旧が見込まれることから、その際に区画線を設置する予定

猪川町

赤崎町


中井

諏訪前

【29】主要地方道大船渡綾里三陸線と市道長谷堂線の交差点

〈状況〉見通しが悪く危険

〈対策〉右折レーンの設置は交差点付近の走行速度が上昇し、危険度が増すことが懸念されるため、現時点では実施しない



至中井大橋

中井

市道諏訪前大船渡線町山陸線

諏訪前

【31】市道諏訪前石橋線
〈状況〉見通しが悪く危険
〈対策〉早急な対応は困難

【32】市道岩脇萱中線

〈状況〉交通量が多く危険

〈対策〉横断歩道新設予定

27.2

29.

市営住宅

下欠橋


28.1

田ノ上

26.4

25.9

25.7



【33】市道関谷轆轤石線
〈状況〉見通しが悪く危険
〈対策〉早急な対応は困難

立根駐在所

3

地区

小林

55.4

53.4

【34】市道関谷小林線

〈状況〉側溝蓋がないため危険

〈対策〉蓋の設置の国への補助申請を検討中

県営住宅
関谷アパート

関谷


平田地域多目的 集会センター

【35】市道上手入口線

〈状況〉見通しが悪く危険

〈対策〉一時停止線の補修対応予定

前谷地



沼田

【36】市道沼田線

〈状況〉 見通しが悪く危険

〈対策〉 早急な対応は困難

舟野

【37】市道郷道線

〈状況〉 見通しが悪く危険

〈対策〉 カーブミラーR4設置済

郷道

平山

舟野

【38】市道落合線

〈状況〉 拡幅の予定なし

〈対策〉 緊急度、優先度、利用状況に応じて対応を検討


【39】市道落合線

〈状況〉 道路が狭く支障木の伐採が必要

〈対策〉 個人所有のため伐採はなし

郷道

平山



白頃市町

小通地域
農業集落
交流センター

下小通

下小通

【40】市道小通線

〈状況〉側溝蓋がないため危険

〈対策〉緊急度、優先度、利用状況に応じて対応を検討

下小通

平山

藤折

藤折バス停

【41】市道平山小通線

〈状況〉カーブミラーが古く、ほとんど見えない

〈対策〉修繕を実施予定

【42】市道石浜東線

〈状況〉夜間は暗いため危険

〈対策〉防犯灯の設置は防犯灯配布事業

【43】市道石浜東線

〈状況〉道路が狭く危険

〈対策〉道路拡幅早期事業化に向けた国への補助申請を検討中

石浜



大船渡消防署
三陸分署

越喜来小学校

【44】市道越喜来小学校線

〈状況〉歩道に亀裂や盛り上がりがあり、危険

〈対策〉修繕を実施予定

【45】市道越喜来小学校線

〈状況〉法面が崩れており危険

〈対策〉対策検討予定


旧越喜来中学校

大船渡市役所
三陸支所

【46】市道吉野線

〈状況〉道路が狭く、見通しも悪く危険

〈対策〉土砂撤去を実施予定



【47,48】市道吉浜中学校線
〈状況〉金網が破れており危険
〈対策〉金網の修繕完了

吉浜小学校

吉浜こども園



大野

三陸沿岸道路

国道 45 号

【49~51】市道大窪線
〈状況〉法面が崩れており危険
〈対策〉法面の補修完了