H21 年度大船渡市市道橋梁点検結果

１．点検実施橋梁

平成 21 年度に橋梁点検を実施した橋長 15m以上の 49 橋について、橋種別等の集計を図 - 1 に示します。



図－１　平成 21 年度点検橋梁の内訳

２．損傷状況

点検を実施した 49 橋のうち、42 橋について損傷が確認されました。

損傷の内容は以下のとおりですが、複数の箇所において損傷を受けている橋もあります。

上部工	主　桁	21 橋	下部工	射　体	23 橋
	床　版	33 橋		支　承	4 橋
	その他	13 橋		その他	13 橋

〇状況写真

RC 橋　床版　鉄筋露出

RC 橋　主桁　ひび割れ

PC 橋　主桁　鉄筋露出

PC 橋　支承　腐食

鋼橋　主桁　腐食

PC 橋　橋脚　ひび割れ