


至盛町



至末崎町

①

要望内容

側溝の蓋がなく、危険であるため、蓋を設置して欲しい。

対策メニュー

設置済。



②

要望内容

側溝の蓋がなく、危険であるため、蓋を設置して欲しい。

対策メニュー

危険箇所設置済。



③

要望内容

側溝の蓋がなく、危険であるため、蓋を設置して欲しい。

対策メニュー

危険箇所設置済。



④

要望内容

見通しが悪く危険であるため、カーブミラーを設置して欲しい。

対策メニュー

危険性が低いため、対応不要。
地域・学校への注意喚起。



⑤

要望内容

マンホールが高くなっているため、危険であり、付近に水が溜まることから修繕して欲しい。

対策メニュー

修繕済。



⑥

要望内容


国道から右折する際、市道側の停車車両と接触するおそれがあるため、停止線を移動して欲しい。

対策メニュー

平成 29 年度の実施を目指して対応する。







⑧・⑨

要望内容

⑧一時停止しない車両が多いため、「止まれ」の路面表示をして欲しい。

⑨照明がないため、夜間の視認性が悪いことから、照明を設置して欲しい。

対策メニュー

⑧表示済。

⑨避難路通学路の安全確保について検討する。

地域・学校への注意喚起。

⑧



⑨




⑩

要望内容


ガードレールがなく、路外逸脱のおそれがあるため、ガードレールを設置して欲しい。

対策メニュー

危険箇所設置済。







⑫

要望内容

交通量が多く横断する際、危険なため、横断歩道を設置して欲しい

対策メニュー

平成 29 年度の実施を目指して対応する。



⑬

要望内容

赤崎グラウンド付近から新校舎まで階段を設置して欲しい。

対策メニュー

仮設の階段設置済。



⑭

要望内容


新校舎完成に伴い、通学路となるが、道路幅が狭く危険であるため、道路拡幅、歩道の整備、街路灯の設置をして欲しい。

対策メニュー

対応済。



気仙光陵支援学校



⑮

要望内容

側溝のへり部分が車道より高くなっているため、危険であり、段差を解消して欲しい。

対策メニュー

緊急性が低いため経過を観察していくことにする。

地域・学校への注意喚起。



⑯

要望内容

一時停止しない車両が多く、危険であるため、「止まれ」の路面表示またはイメージハンプなどの対策をして欲しい。

対策メニュー

路面表示設置済。



⑰

要望内容

S字カーブとなっており、危険なため、カーブの解消をして欲しい。

対策メニュー

検討しているが、用地補償の協力がなければ整備することは困難。

地域・学校への注意喚起。



⑱・⑲

要望内容

側溝の蓋がなく、危険であるため、蓋を設置して欲しい。

対策メニュー

⑱設置済。


⑲個人宅の擁壁が側溝上に設置してあるため不可能。

地域・学校への注意喚起。

⑱



⑲



⑳

要望内容

道路幅が狭く危険であるため、道路幅の拡幅及び歩道を設置して欲しい。

対策メニュー

予算の配分において整備を進める。






要望内容

一時停止しない車両が多く、危険であるため、一時停止標識及び停止線（路面表示含む）を設置して欲しい。

対策メニュー

平成 29 年度中の実施を目指して対応する。





②②

要望内容

見通しが悪く危険であるため、カーブミラーを設置して欲しい。

対策メニュー

緊急性が低いため対応不要。
地域・学校への注意喚起。



②③


要望内容

コーナーが鋭角で危険であるため、緩やかにして欲しい。

対策メニュー

河川道路、橋りょうの全面的な改良となるため、対応は難しい。
地域・学校への注意喚起。





②④

要望内容

側溝の蓋がない箇所があり、危険であるため、蓋を設置して欲しい。

対策メニュー

危険箇所対応済。



②⑤

要望内容

交通量が多く危険であるため、指定方向外進行禁止（時間帯規制）の規制をして欲しい。

対策メニュー

交通規制は住民に強いる負担が極めて大きいため、対応不要とする。
地域・学校への注意喚起。



②⑥

要望内容


道路は幅が狭く、車両とのすれ違い時に、川への転落のおそれがあるため、ガードレールを設置して欲しい。（立根小学校までの間）

対策メニュー

歩行者の安全確保について検討する。

地域・学校への注意喚起。





27

要望内容


街灯がなく、夜間薄暮時は暗く危険なため、街頭を設置して欲しい。

対策メニュー

地域公民館等へ照会している防犯灯配布で設置、維持管理を地域公民館等に対応。

地域・学校への注意喚起。





②⑧ ・ ②⑨

要望内容

見通しが悪く危険であるため、カーブミラーを設置して欲しい。

対策メニュー

②⑧ 緊急性が低いため、対応不要。

地域・学校への注意喚起。

②⑨ 設置済。

②⑧



②⑨



③⑩

要望内容


見通しが悪く危険であるため、カーブミラーを設置して欲しい。(越喜来方面からの車が見えない。)

対策メニュー

緊急性が低いため、対応不要。

地域・学校への注意喚起。





③①

要望内容

道路幅が狭く危険であるため、道路幅の拡幅及び歩道を設置して欲しい。

対策メニュー

予算の配分内において整備を進める。



③②

要望内容

側溝と道路に段差があり危険であるため、段差を解消して欲しい。

対策メニュー

検討していくが直ちに整備することは困難である。
地域・学校への注意喚起。



③③

要望内容

見通しが悪く危険であるため、カーブミラーを設置して欲しい。

対策メニュー

緊急性が低いため、対応不要。
地域・学校への注意喚起。





至住田町上有住

35

要望内容

カーブミラーに映る車両が見にくく危険であるため、ミラーの取替または角度調整して欲しい。

対策メニュー

既存のカーブミラーの継続利用とする。

地域・学校への注意喚起。



36

要望内容

カーブミラーが老朽化し、視認性が低く危険であるため、カーブミラーを付替えして欲しい。

対策メニュー

対応済。



37


要望内容

車両が路外逸脱のおそれがあるため、ガードレールを設置して欲しい。

対策メニュー

緊急性が低いため、対応不要。
地域・学校への注意喚起。





要望内容

夜間うす暗く危険なため、外灯を設置して欲しい。

対策メニュー

地域公民館等へ照会している防犯灯配布で設置、維持管理を地域公民館等に対応。
地域・学校への注意喚起。



39

要望内容

歩道がなく、生徒が車両と接触するおそれがあるため、通学路標識を設置して欲しい。

対策メニュー

緊急性が低いため、対応不要。
地域・学校への注意喚起。





40

要望内容

交通量が多く、道路を横断する際、危険なため、横断歩道を設置して欲しい。

対策メニュー

長安寺バス停付近既設の横断歩道利用が妥当と認められるため、対応不要とする。

地域・学校への注意喚起。



41

要望内容

冬期間に路面が凍結し、路外逸脱のおそれがあるため、ガードレールを設置して欲しい。

対策メニュー

設置済。





42

要望内容

見通しが悪く危険であるため、カーブミラーを設置して欲しい。

対策メニュー

一時停止を行えば確認できるため対応不要。

地域・学校への注意喚起。



④3

要望内容

一時停止しない車両が多く危険であるため、一時停止標識及び一時停止線を設置して欲しい。

対策メニュー

平成 29 年度の実施を目指して対応する。





44

要望内容

冬期間に路面凍結し、危険であるため、側溝及び側溝蓋を設置して欲しい。

対策メニュー

側溝ではなく、舗装での対応としたい。

地域・学校への注意喚起。




④5

要望内容

見通しが悪く危険であるため、カーブミラーを設置して欲しい。

対策メニュー

対応予定。




46


要望内容

見通しが悪く危険であるため、カーブミラーを設置して欲しい。

対策メニュー

県敷地のため協議が必要。
地域・学校への注意喚起。





④7

要望内容

見通しが悪く危険であるため、カーブミラーを設置して欲しい。

対策メニュー

三陸国道工事のため通行止め中。



④8～⑤0

要望内容

側溝の蓋がなく、危険であるため、蓋を設置して欲しい。

対策メニュー

④8次年度以降対応予定。

④9設置済。

⑤0一部施工済であり、対応予定。

