

令和元年度 通学路交通安全プログラムに係る施設整備要望一覧

No.	地区名	場 所			路線名	要望理由	要望事項			担当部署	対応状況						回答
		字名	番地	具体的な位置			内容	数量	単位		対応済	対応中	対応予定	保留	検討	対応不要	
1	盛	権現堂		権現堂交差点	国道45号線及び国道107号線	車道から歩道の視認性が悪い	ガードレールの高さ調整	1	式	国、県						○	
2	盛	柿ノ木沢	20-2	県職員公舎付近		見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	1	面	市						○	
3	盛	内ノ目	4-12	気仙医師会館付近	県道丸森権現堂線	交通量が多く横断する際危険	信号機の設置	1	式	公安委員会					○		
4	盛	沢川	30	盛小学校付近	市道盛小学校線と市道盛保育園線交差点	横断する際、危険	横断歩道の設置	1	式	公安委員会						○	
5	盛	沢川	16-21		市道沢川7号線	児童が誤って転落する可能性があり危険	ガードレールの設置	100	m	市					○		
6	大北	地ノ森	41-14 ～ 42-15	八木又スタンド付近	市道	交差点付近で安全不確認の車両が多く危険	一時停止標識及び停止線の設置	1	式	公安委員会						○	
7	大北	赤沢	11-5			見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	2	面	市						○	
8	大北	赤沢	88-1	とりの荘付近のカーブ	市道田茂山明神前線	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	2	面	市						○	
9	大北	明神前	7-4		市道須崎川左岸2号線と市道野々田7号線交差点	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置(震災以前は設置されていた)	1	面	市						○	
10	大北	明神前		田中橋付近	市道野々田川口橋線	夜間、欄干が見えにくく衝突のおそれがある	欄干に蛍光塗料塗装			市						○	※市管理の橋梁点検を実施しており、優先順位を決め修繕を行っている。
11	大北	明神前		田中橋付近	市道野々田川口橋線	交差点付近で安全不確認の車両が多く危険	一時停止標識及び停止線の設置	1	式	公安委員会						○	
12	大北	明神前	17-1		市道明神前9号線	横断する際、危険	横断歩道の設置	1	式	公安委員会					○		
13	大南			みねざし歯科前～大船渡ホンダ前	国道45号線	車両との接触のおそれがあり危険	ガードレールの設置	1,000	m	国						○	地区点検時に最優先で実施してほしい場所を聞くこと→三国に報告
14	大南	笹崎	132-2	ツルハドラック大船渡笹崎店裏三叉路付近	市道笹崎下船渡線	見通しが悪く危険	カーブミラー設置	1	面	市						○	
15	大南	永沢	52-15		市道永沢線と市道永沢3号線交差点	見通しが悪く危険	止まれの路面表示	1	式	公安委員会						○	
16	大南	砂子前	32-2		市道	側溝の蓋がさび付いており危険	蓋の設置	10	m	市					○		
17	大南	砂子前	32-2		市道	側溝の蓋の間に隙間がある。通学路でもあり危険	蓋の設置	8	枚	市						○	現地確認不要：三国が別途個別対応すること
18	末崎	細浦	77	旧滝田医院付近の新道路	市道細浦2号線	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	2	面	市					○		
19	末崎	神坂		細浦郵便局付近	県道碓石海岸線	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	2	面	市						○	
20	末崎	山岸	6-5		県道碓石海岸線	見通しが悪く危険	カーブミラーの修正	1	面	市						○	
21	末崎	小田	7-8		主要地方道大船渡広田陸前高田線	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	1	面	県					○		カーブミラーの移設及び新設を対応予定
22	末崎	作沢	121-3	付近のカーブ	主要地方道大船渡広田陸前高田線	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	2	面	県						○	
23	末崎	高清水	172-2	付近の交差点	市道高清水鶴巻線交差点	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	1	面	市						○	
24	末崎	大田	37-233	付近	市道	道路を横断する際、危険	横断歩道の修復	1	式	公安委員会						○	
25	末崎	大田	37-233	付近の四叉路	市道	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	1	面	市						○	

令和元年度 通学路交通安全プログラムに係る施設整備要望一覧

No.	地区名	場 所			路線名	要望理由	要望事項			担当部署	対応状況						回答
		字名	番地	具体的な位置			内容	数量	単位		対応済	対応中	対応予定	保留	検討	対応不要	
26	末崎	門之浜	5	付近	県道碓石海岸線と市道の合流地点	交差点付近で安全不確認の車両が多く危険	一時停止標識の更新 (点滅するものへの更新)	1	式	公安委員会	○						
27	末崎	門之浜	5	付近	県道碓石海岸線	段差があり危険	側溝蓋の入替 (落蓋式へ)	200	m	県						○	対応困難
28	末崎	西館	125-7	旧中井珠算塾付近	県道碓石海岸線 三叉路	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	2	面	県					○	枝の伐採を予定。カーブミラーの設置は困難	
29	末崎	西館	125-7	旧中井珠算塾向かいの砂利道	市道	通行の際危険	路面の補修	300	m	市					○		
30	末崎	泊里	50		県道碓石海岸線	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	1	面	市					○		
31	赤崎	中井～清水		県道沿いの歩道	主要地方道大船渡綾里三陸線	通学時間帯に交通量が多く、危険	ガードレールもしくはガードパイプの設置			県					○	道路改良により交通量が減少が見込まれる	
32	赤崎	中井		赤崎中井交差点からさいとう製菓付近まで	市道中井宮野線	道幅の狭い道路で、大型の通行が多く危険	通学時間帯の大型通行止			公安委員会					○		
33	赤崎	生形		県道から赤崎小方面への入り口付近	主要地方道大船渡綾里三陸線と市道生形大洞線の交差点	大型車両の交通量が増加し、危険	誘導員の設置	3	人	県					○	地区公民から業者に誘導員設置依頼済	
34	赤崎	後ノ入	7		市道後ノ入線	蓋が破損しており危険	蓋の設置	3	枚	市			○				
35	赤崎	大洞	37		大洞5号線	夜間暗く危険	防犯灯設置	1	式	市					○		
36	赤崎	大洞		マルサンミート付近	大洞2号線	夜間暗く危険	街灯の設置	1	式	市					○		
37	赤崎	大洞		三陸鉄道リアス線ガード入り口付近	生形大洞2号線	設置してあるミラーが小さく、視認しづらく危険	カーブミラーの拡大	1	面	市				○			
38	赤崎	大洞		旧高橋商店前付近	生形大洞線	ガードレールが破損している	ガードレール修繕	10	m	市					○		
39	赤崎	大洞		赤崎小学校への登り口付近		見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	1	面	市				○			
40	赤崎	山口	8-4	赤崎小学校付近		ガードレールが児童がくぐり抜けられる広さがあり危険	ガードレールの改善 もしくはフェンスの設置	200	m	県				○		くぐり抜け出来ないようネットを設置予定	
41	赤崎	山口		赤崎中学校付近	主要地方道大船渡綾里三陸線	道路を横断する際、危険	横断歩道の設置	1	面	公安委員会					○		
42	赤崎	山口		赤崎中学校付近	主要地方道大船渡綾里三陸線	夜間暗く危険	防犯灯の補修	2	式	市					○		
43	猪川	久名畑	21-1 ～ 125-1	吉田商会付近からローソン大船渡猪川店付近の市道	市道大冷久名畑線、市道大平線、市道中道2号線、市道福子沢線	国道の迂回路として通行する車両が多くなり、危険	通学路標識、速度規制標識の設置	1	式	公安委員会					○		
44	猪川	下権現堂	107-1		市道下権現堂6号線	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	1	面	市					○		
45	猪川	前田	24-1		市道前田1号線と市道小通前田線交差点	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	1	面	市					○		
46	猪川	轆轤石	5-1	ガーデニング教室柴田付近	主要地方道大船渡綾里三陸線	通勤時間帯に右左折が困難で渋滞する	信号機の設置	1	式	公安委員会					○		
47	猪川	轆轤石	52-7	ヤマダ電機付近	主要地方道大船渡綾里三陸線	見通しが悪く危険	看板の移動 (岩手県立気仙光陵支援学校)			県					○		
48	猪川	長洞	90		市道富岡線	横断する際、危険	横断歩道の設置	1	式	公安委員会					○		
49	猪川	富岡	108		市道中井下欠線と市道堀之内長洞線の交差点	自転車歩道に入れないため危険	緑石ブロックの一部撤去			市			○				
50	猪川	富岡	115-1		市道中井下欠線と市道富岡3号線の交差点	交通量が多く横断する際危険	横断歩道の設置	1	式	公安委員会					○		

令和元年度 通学路交通安全プログラムに係る施設整備要望一覧

No.	地区名	場 所			路線名	要望理由	要望事項			担当部署	対応状況						回答
		字名	番地	具体的な位置			内容	数量	単位		対応済	対応中	対応予定	保留	検討	対応不要	
51	猪川	富岡～長洞		市道中井下欠線	市道中井下欠線	路側帯の表示が消えており危険	路側帯の整備			市					○		
52	猪川	長谷堂	3		市道中井下欠線と市道長谷堂線の交差点	見通しが悪く危険	カーミラーの設置	1	面	市					○		
53	猪川	長谷堂	73-1 ～ 121		市道長谷堂線	歩道がなく危険	歩道の設置			市					○		
54	猪川	長谷堂	116	教員住宅付近	市道中井下欠線	側溝と段差があり危険	段差の解消	10	m	市		○					
55	猪川	中井沢	97-11 ～ 118		市道中井沢線	側溝と道路に段差があり危険	段差の解消	100	m	市			○				※引続き側溝入替えて対応予定。
56	猪川	中井沢	18-2	薬王堂駐車場出入り口付近	主要地方道大船渡綾里三陸線と薬王堂駐車場出入り口の交差点	車両の出入りが多く危険	停止線の敷設	1	式	公安委員会					○		
57	猪川	中井沢	23-1	紳士服のコナカ大船渡店付近	主要地方道大船渡綾里三陸線	電柱が安全確認の妨げとなり危険	電柱の撤去または移動			県					○		対応不可
58	猪川	中井沢	23-1	紳士服のコナカ大船渡店付近	市道中井沢線	車両との接触のおそれがある	区画線沿いにポール設置			市					○		
59	立根	上ノ台		立根小学校付近	市道上ノ台線	車両との接触のおそれがある	歩道の取り付け(片側)	60	m	市					○		
60	立根	萱中		消防旧屯所付近から新屯所付近	市道萱中線	側溝に蓋がなく危険	蓋の設置	1,250	m	市	○						H30区画線設置で対応→蓋をつけてほしいため継続要望
61	立根	冷清水	16		国道45号線	夜に真っ暗となり、危険	防犯灯の設置	1	基	市					○		
62	立根	中野	32-1	ファミリーマート付近	国道45号線	交通量が多く横断する際危険	信号機の設置	1	式	公安委員会					○		
63	立根	前谷地	30-5		市道前谷地萱中線と市道平田2号線の交差点	交通量が多く、事故が発生しており危険	一時停止標識の移設及び道路標示	1	式	公安委員会					○		
64	日頃市	中宿	80 ～ 83-3		県道唐丹日頃市線	通行に支障があり危険	支障木の伐採	3	本	県					○		民有地のため対応不可
65	日頃市	下宿		下宿橋付近	県道唐丹日頃市線と市道関谷下宿線	見通しが悪く危険	支障木の伐採	3	本	県					○		一部伐採済
66	日頃市	中板用	46-6	板用地域公民館付近	国道107号	夜間暗く危険	街灯の設置	2	基	県					○		照明灯設置場所なし。電柱防犯灯の高輝度LED化を検討してほしい 一地域配布の防犯灯で対応
67	日頃市	関谷	21-6	日頃市地区公民館付近	市道関谷下宿線	ポールコーンが破損している	ポールコーン修繕	5	本	市			○				
68	綾里	港	85-15		市道港復興地裏道線	側溝の底部が破損している	側溝の修繕	50	m	市					○		
69	綾里	ハケ森	83-3 ～ 85-1		市道石浜東線	路外逸脱のおそれがあり危険	ガードレールの設置	20	m	市					○		
70	綾里	大畑野	10-8		市道綾里駅野々前線と市道横道線の交差点	ゴミが堆積しており危険 グレーチングのすり付けが悪い	側溝内ゴミ撤去 グレーチング補修	6	m	市					○		
71	綾里	岩崎	36-7		市道綾里線	蓋が破損しており危険	蓋の設置	1	枚	市	○						
72	綾里	田浜下		田浜地区高台復興住宅付近	市道綾里岬線	側溝と舗装の間に段差があり危険	側溝の補修 (段差修正)	6	m	市					○		
73	綾里	田浜下	103-1		綾里岬線	側溝に蓋がなく危険	蓋の設置	15	m	市					○		
74	綾里	田浜下	103-1		綾里岬線	側溝が破損し危険	側溝の修繕			市					○		
75	綾里	黒土田	30-1	佐賀組三陸事業所付近	市道黒土田1号線	ガードレールが破損している	ガードレールの修繕	10	m	市				○			

令和元年度 通学路交通安全プログラムに係る施設整備要望一覧

No.	地区名	場 所			路線名	要望理由	要望事項			担当部署	対応状況						回答	
		字名	番地	具体的な位置			内容	数量	単位		対応済	対応中	対応予定	保留	検討	対応不要		
76	綾里	平館	1-6	明治屋駅前店付近	市道宮野黒土田1号線	行き止まりに気づかず進入してくる車が多い。転回するスペースがなく危険	標識の設置 (行き止まり、通り抜け不可)	1	式	市							○	
77	越喜来	仲崎浜	49-5 ~ 169	漁協番屋付近~Yショップ付近	市道漁協支所前線	側溝に蓋がなく危険	蓋の設置	120	m	市	○							
78	越喜来	仲崎浜	196-3		市道学校上線と市道崎浜上横1号線の交差点	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	2	基	市						○		
79	越喜来	小出	38-10		市道小出2号線	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	1	面	市						○		
80	吉浜	大野	97 ~ 100		市道大窪線	舗装が陥没しており危険	舗装の修繕			市			○					