

末崎町峯岸地内の市道での土砂崩れについて

6月4日（水）に末崎町字峯岸地内の市道脇の法面で発生した土砂崩れについて、対応状況をお知らせします。

1 被害状況

- (1) 発生場所 末崎町字峯岸地内 市道石浜平林線脇法面
- (2) 崩落した範囲 高さ約15m、延長20m
- (3) 状況等
 - ・現場の土質は風化岩及び土砂と推察される。（元は法面吹付）
 - ・土砂や立ち木、吹付材が落下する危険な状況が続いている。
 - ・原因は調査中。

2 経過

- 6月4日（水）
- (1) 未明 土砂崩れが発生。
 - (2) 午前1時30分頃 大船渡警察署より市に通報あり。
 - (3) 午前2時頃 建設課職員が現場を確認。バリケード設置。
 - (4) 午前9時頃 防災無線、市公式SNS（LINE、X）により土砂崩れの発生と通行規制について周知。
 - (5) 午後6時頃 応急対応として、道路に崩落している土砂の周囲に大型土嚢を設置。

3 対応

- (1) 現状
市道石浜平林線の土砂災害発生箇所を含む320m区間において、全面通行止め。
なお、迂回路は市公式SNSで周知済み。
- (2) 今後の予定
本復旧は大規模な工事となるため、完了までに期間を要する。そのため、大型土嚢等を設置して歩行者や車両の安全を確保したうえで、全面通行止めを解除し、片側交互通行に切替える。
なお、片側交互通行への切替え作業は、1週間程度で完了予定。

現場状況写真



令和7年6月4日撮影